

Piano di miglioramento

(Artt. 18, 28, 29 D. Lgs. 81/08 così come modificato dal D. Lgs. 106/09)

CONVITTO NAZIONALE "P. COLLETTA" AVELLINO	
11 GEN. 2018	
Prot. n. 244	Cat. 06
CL 04	Fasc.



Azienda: Convitto Nazionale "Pietro Colletta"

Indirizzo: Corso Vittorio Emanuele, 298

Città: Avellino

Il presente piano di miglioramento è un estratto sintetico degli interventi da porre in essere, a carico dell'Ente Provincia e dell'Istituzione Scolastica, atto a garantire un livello di sicurezza migliore dell'attuale.

Dati identificativi azienda (dati riferiti all'a.s. 2017/2018)

Ragione Sociale	Convitto Nazionale "Pietro Colletta"
Datore di Lavoro	Dirigente Scolastico Maria Teresa Briigliadoro
Codice ISTAT	85.31.20-Istruzione secondaria di secondo grado di formazione generale: licei
Codice fiscale	80003870641
Totale dipendenti	165 di cui 89 docenti, 29 educatori e 47 ATA
Totale Alunni Scuola Primaria	220 di cui 3 H ripartiti in 10 classi
Totale Alunni Scuola Secondaria di Primo Grado	196 di cui 3 H ripartiti in 9 classi
Totale Alunni Scuola Secondaria di Secondo Grado	322 ripartiti in 15 classi
Totale Alunni	738 di cui 614 semiconvittori
CCNL	2006/2009
Email	avvc01000e@istruzione.it avvc01000e@pec.istruzione.it
Sito internet	www.convittocolletta.gov.it

Sede Legale

Indirizzo	Corso Vittorio Emanuele, 298
CAP	83100
Città	Avellino
Telefono	0825.1643101 oppure 0825.36413
Fax	0825.1643102

Sede Operativa

Indirizzo	Corso Vittorio Emanuele, 298
CAP	83100
Città	Avellino
Telefono	0825.1643101 oppure 0825.36413
Fax	0825.1643102

Rappresentante Legale

Nominativo	Dirigente Scolastico Maria Teresa Briigliadoro
Città	Avellino
CAP	83100
Telefono	0825.1643101 oppure 0825.36413
Fax	0825.1643102
Cellulare	
Email	

Figure e Responsabili

Datore di lavoro	Dirigente Scolastico Maria Teresa Briigliadoro
Sostituto in caso di assenza del Datore di lavoro	Caterini Lissella – Cesare Aldorasi
RSPP	Ing. Spadavecchia Antonio
Medico Competente	Dott. Aquino Francesco
Responsabile Emergenze	Dirigente Scolastico Maria Teresa Briigliadoro
Sostituto in caso di assenza del Datore di lavoro	Caterini Lissella – Cesare Aldorasi

Dirigenti

Nominativi
Dirigente Scolastico Maria Teresa Briigliadoro

RLS

Nominativi
Iovino Carlo

Squadre Aziendali

Addetti Servizio Prevenzione e Protezione

Nominativi
Cesare Aldorasi

Addetti Emergenze ed Evacuazione

Nominativi
Ambrosone Mario, Avverato Giovanni, Bruno Anna, Cavallaro Pasquale, Ciccarella Rocco, Corrado Adele, De Gennaro Gelsomina, De Lauri Lucia, Di Salvatore Gennaro, Fiore Francesco Paolo, Girelli Vittorio, Gragnani Stefano, Graziano Maria Luisa, Grieco Giuseppe, Iandoli Vincenza, Ianniciello Teresa, Lippiello Giuseppe, Maio Rosa Carlotta, Mannetta Annina, Melito Pasqualina, Napolitano Laura, Negrone Raffaella, Notaro Giovanni, Nunziata Biagio, Pompeo Felicina, Reppucci Florinda, Taccone Gigliola e Tafuri Girolamo

Addetti Pronto Soccorso

Nominativi
Ambrosone Mario, Avverato Giovanni, Bruno Anna, Cavallaro Pasquale, Ciccarella Rocco, Corrado Adele, De Gennaro Gelsomina, De Lauri Lucia, Di Salvatore Gennaro, Fiore Francesco Paolo, Girelli Vittorio, Gragnani Stefano, Graziano Maria Luisa, Grieco Giuseppe, Iandoli Vincenza, Ianniciello Teresa, Lippiello Giuseppe, Maio Rosa Carlotta, Mannetta Annina, Melito Pasqualina, Napolitano Laura, Negrone Raffaella, Notaro Giovanni, Nunziata Biagio, Pompeo Felicina, Reppucci Florinda, Taccone Gigliola e Tafuri Girolamo

Addetti Antincendio

Nominativi
Notaro Giovanni, Ambrosone Mario, Nunziata Biagio, Grieco Giuseppe, Taccone Gigliola, Corrado Adele e Ciccarella Rocco

PIANO DI MIGLIORAMENTO

Per ogni unità produttiva/stabilimento sono riportate le fasi lavorative e per ogni fase lavorativa i punti di verifica con i relativi interventi settati in base alla priorità dei rischi.

Unità produttiva: Convitto Nazionale "Pietro Colletta"

Fase lavorativa: Attività didattica in aula

Punto di pericolo: AMBIENTI DI LAVORO

Gruppo di verifica: Altezza cubatura e superficie

Intervento	Entità del Rischio
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) Lo spazio destinato al lavoratore nel posto di lavoro deve essere tale da consentire il normale movimento della persona in relazione al lavoro da compiere. Rispettare i dati riportati nelle planimetrie (quote e max affollamento). Nell'impossibilità redarre a cura del dirigente scolastico l'allegato assunzione di responsabilità.	Basso
Priorità di Intervento	Ente competente
Azione migliorativa da valutare all'inizio dell'anno scolastico	Istituzione scolastica

Gruppo di verifica: Vie e uscite di emergenza

Intervento	Entità del Rischio
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza devono essere adeguate alle dimensioni dei luoghi di lavoro, alla loro ubicazione, alla loro destinazione d'uso, alle attrezzature in essi installate, nonché al numero massimo di persone che possono essere presenti in detti luoghi. Si deve prevedere la realizzazione di almeno un'altra scala di emergenza in controposizione a quella esistente	Elevato
Priorità di Intervento	Ente competente
Azione correttiva immediata	Amministrazione Provinciale

Intervento	Entità del Rischio
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) Garantire che le vie e le uscite di emergenza che richiedono un'illuminazione siano dotate di un'illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente, che entri in funzione in caso di guasto dell'impianto elettrico. Installare apparecchi di illuminazione di emergenza in tutti gli ambienti ed in modo	Notevole

particolare negli ambienti frequentati dagli alunni.	
Priorità di Intervento	Ente competente
Azione correttiva da programmare con urgenza	Amministrazione Provinciale o Istituzione scolastica

Gruppo di verifica: Porte e portoni

Intervento	Entità del Rischio
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) Le porte e i portoni con superfici trasparenti o traslucide non costituite da materiali di sicurezza devono essere protette contro lo sfondamento per evitare che i lavoratori si possano ferire in caso di rottura. Sostituire tutte le superfici vetrate frangibili poste ad altezza di un metro dal suolo con superfici infrangibili.	Notevole
Priorità di Intervento	Ente competente
Azione correttiva da programmare con urgenza	Amministrazione Provinciale o Istituzione scolastica

Gruppo di verifica: Illuminazione naturale ed artificiale

Intervento	Entità del Rischio
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) Prevedere ed installare un sistema di illuminazione di sicurezza in caso di guasto. Installare apparecchi di illuminazione di emergenza in tutti gli ambienti ed in modo particolare negli ambienti frequentati dagli alunni.	Notevole
Priorità di Intervento	Ente competente
Azione correttiva da programmare con urgenza	Amministrazione Provinciale o Istituzione scolastica

Intervento	Entità del Rischio
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) Mantenere le superfici vetrate ed i corpi illuminanti pulite e in buone condizioni di efficienza	Basso

Priorità di Intervento	Ente competente
Azione migliorativa da valutare in fase di programmazione	Istituzione scolastica

Intervento	Entità del Rischio
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) Gli ambienti, i posti di lavoro ed i passaggi devono essere illuminati con luce naturale o artificiale in modo da assicurare una sufficiente visibilità. Nelle aule poste al terzo piano sostituire gli apparecchi illuminanti sostenuti da catene con apparecchi installati solidamente al soffitto	Accettabile
Priorità di Intervento	Ente competente
Azione correttiva da programmare a medio termine	Amministrazione Provinciale o Istituzione scolastica

Gruppo di verifica: Stabilità e solidità

Intervento	Entità del Rischio
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) Gli edifici che ospitano i luoghi di lavoro o qualunque altra opera e struttura presente nel luogo di lavoro devono essere stabili e possedere una solidità che corrisponda al loro tipo d'impiego ed alle caratteristiche ambientali. Richiedere all'amministrazione provinciale tutte le certificazioni mancanti.	Notevole
Priorità di Intervento	Ente competente
Azione correttiva da programmare con urgenza	Amministrazione Provinciale

Fase lavorativa: Aula Magna**Punto di pericolo: AMBIENTI DI LAVORO****Gruppo di verifica: Vie e uscite di emergenza**

Intervento	Entità del Rischio
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) Tutte le vie e le uscite di emergenza devono essere sgombre e consentire di raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro. È necessario servire il piano terzo di una scala di emergenza.	Notevole
Priorità di Intervento	Ente competente
Azione correttiva da programmare con urgenza	Amministrazione Provinciale

Intervento	Entità del Rischio
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) In caso di pericolo tutti i posti di lavoro devono essere evacuati rapidamente e in piena sicurezza da parte di tutti i lavoratori. L'impedimento è dovuto all'inadeguatezza delle porte di emergenza in numero ed in tipologia. Aggiungere una porta di emergenza nell'aula magna e sostituire le porte esistenti con porte REI 120. Se tecnicamente è impossibile ridurre la capienza a max 50 posti o al più a 75. Per capienze maggiori l'utilizzo dell'aula magna è consentito in orario non scolastico e con un sufficiente numero di addetti all'emergenza.	Notevole
Priorità di Intervento	Ente competente
Azione correttiva da programmare con urgenza	Amministrazione Provinciale e Istituzione scolastica

Intervento	Entità del Rischio
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza devono essere adeguate alle dimensioni dei luoghi di lavoro, alla loro ubicazione, alla loro destinazione d'uso, alle attrezzature in essi installate, nonché al numero massimo di persone che possono essere presenti in detti luoghi. Vedi punto precedente.	Notevole
Priorità di Intervento	Ente competente
Azione correttiva da programmare con urgenza	Amministrazione Provinciale o Istituzione scolastica

Intervento	Entità del Rischio
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) Le vie e le uscite di emergenza devono avere un'altezza minima non inferiore ai 2 metri e larghezza minima conforme alla normativa vigente in materia antincendio. Vedi punto precedente.	Notevole
Priorità di Intervento	Ente competente
Azione correttiva da programmare con urgenza	Amministrazione Provinciale o Istituzione scolastica

Intervento	Entità del Rischio
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) Le uscite di emergenza devono essere dotate di porte, apribili nel verso dell'esodo e, qualora siano chiuse, devono aprirsi facilmente ed immediatamente da parte di qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza. Vedi punto precedente.	Notevole
Priorità di Intervento	Ente competente
Azione correttiva da programmare con urgenza	Amministrazione Provinciale o Istituzione scolastica

Intervento	Entità del Rischio
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) Garantire che le vie e le uscite di emergenza che richiedono un'illuminazione siano dotate di un'illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente, che entri in funzione in caso di guasto dell'impianto elettrico. L'aula magna ed il percorso per accedervi devono essere dotate di luci di emergenza.	Notevole
Priorità di Intervento	Ente competente
Azione correttiva da programmare con urgenza	Amministrazione Provinciale o Istituzione scolastica

Gruppo di verifica: Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi

Intervento	Entità del Rischio
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) Gli impianti di condizionamento devono essere periodicamente sottoposti a controlli, manutenzione, pulizia e sanificazione per la tutela della salute dei lavoratori	Basso
Priorità di Intervento	Ente competente
Azione migliorativa da valutare in fase di programmazione	Istituzione scolastica

Gruppo di verifica: Temperatura dei locali

Intervento	Entità del Rischio
Prevedere un programma di manutenzione preventiva dell'impianto di aria condizionata in tutti gli ambienti.	Accettabile
Priorità di Intervento	Ente competente
Azione correttiva da programmare a medio termine	Istituzione scolastica

Gruppo di verifica: Illuminazione naturale ed artificiale

Intervento	Entità del Rischio
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) Installare a regola d'arte gli impianti di illuminazione in modo tale che non presentino rischi per i lavoratori	Notevole
Priorità di Intervento	Ente competente
Azione correttiva da programmare con urgenza	Amministrazione Provinciale o Istituzione scolastica

Intervento	Entità del Rischio
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) Prevedere ed installare un sistema di illuminazione di sicurezza in caso di guasto	Notevole

Priorità di Intervento	Ente competente
.Azione correttiva da programmare con urgenza	Amministrazione Provinciale o Istituzione scolastica

Fase lavorativa: Laboratorio di informatica**Punto di pericolo: ILLUMINAZIONE****Gruppo di verifica: Luce naturale, artificiale illuminazione dei luoghi di lavoro**

Intervento	Entità del Rischio
Installare nei locali di passaggio, nei corridoi e nelle scale impianti che garantiscono livelli di illuminazione pari ad almeno 20 lux	Accettabile
Priorità di Intervento	Ente competente
Azione correttiva da programmare a medio termine	Amministrazione Provinciale o Istituzione scolastica

Intervento	Entità del Rischio
Predisporre un programma di manutenzione preventiva e periodica degli impianti di illuminazione	Accettabile
Priorità di Intervento	Ente competente
Azione correttiva da programmare a medio termine	Amministrazione Provinciale o Istituzione scolastica

Intervento	Entità del Rischio
Predisporre programma di manutenzione che preveda l'immediata sostituzione dei corpi illuminanti avariati	Accettabile
Priorità di Intervento	Ente competente
Azione correttiva da programmare a medio termine	Istituzione scolastica

Intervento	Entità del Rischio
Predisporre un programma di manutenzione che preveda la regolare pulizia dei corpi illuminanti	Accettabile
Priorità di Intervento	Ente competente

Azione correttiva da programmare a medio termine	Istituzione scolastica
--	------------------------

Intervento	Entità del Rischio
Prevedere tinteggiature periodiche	Accettabile
Priorità di Intervento	Ente competente
Azione correttiva da programmare a medio termine	Istituzione scolastica

Intervento	Entità del Rischio
Fornire in mancanza dell'illuminazione artificiale normale, quella sussidiaria da un impianto fisso atto a consentire la prosecuzione del lavoro in condizioni di sufficiente visibilità	Accettabile
Priorità di Intervento	Ente competente
Azione correttiva da programmare a medio termine	Amministrazione Provinciale o Istituzione scolastica

Punto di pericolo: LAVORO AI VIDEOTERMINALI

Gruppo di verifica: Uso di videoterminali

Intervento	Entità del Rischio
Il posto di lavoro deve essere ben dimensionato e allestito in modo che vi sia spazio sufficiente per permettere cambiamenti di posizione e movimenti operativi	Accettabile
Priorità di Intervento	Ente competente
Azione correttiva da programmare a medio termine	Amministrazione Provinciale o Istituzione scolastica

Fase lavorativa: Palestra e campi esterni da gioco

Punto di pericolo: AMBIENTI DI LAVORO

Gruppo di verifica: Vie e uscite di emergenza

Intervento	Entità del Rischio
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) Garantire che le vie e le uscite di emergenza che richiedono un'illuminazione siano dotate di un'illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente, che entri in funzione in caso di guasto dell'impianto elettrico	Notevole
Priorità di Intervento	Ente competente
Azione correttiva da programmare con urgenza	Amministrazione Provinciale o Istituzione scolastica

Fase lavorativa: Direzione e Uffici Amministrativi

Punto di pericolo: AMBIENTI DI LAVORO

Gruppo di verifica: Vie e uscite di emergenza

Intervento	Entità del Rischio
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) Tutte le vie e le uscite di emergenza devono essere sgombrare e consentire di raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro	Accettabile
Priorità di Intervento	Ente competente
Azione correttiva da programmare a medio termine	Istituzione scolastica

Intervento	Entità del Rischio
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) In caso di pericolo tutti i posti di lavoro devono essere evacuati rapidamente e in piena sicurezza da parte di tutti i lavoratori. Prevedere una locazione ottimale degli arredi di ufficio atta a migliorare la fruibilità delle vie di esodo	Notevole
Priorità di Intervento	Ente competente
Azione correttiva da programmare con urgenza	Istituzione scolastica

Intervento	Entità del Rischio
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) Le uscite di emergenza, le vie di circolazione e le porte che vi danno accesso non devono essere ostruite da oggetti, devono essere utilizzate senza ostacoli e impedimenti in ogni momento	Accettabile
Priorità di Intervento	Ente competente
Azione correttiva da programmare a medio termine	Istituzione scolastica

Intervento	Entità del Rischio
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) Garantire che le vie e le uscite di emergenza che richiedono un'illuminazione siano dotate di un'illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente, che entri in funzione in caso di guasto dell'impianto elettrico	Notevole

Priorità di Intervento	Ente competente
Azione correttiva da programmare con urgenza	Amministrazione Provinciale o Istituzione scolastica

Gruppo di verifica: Illuminazione naturale ed artificiale

Intervento	Entità del Rischio
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08) Prevedere ed installare un sistema di illuminazione di sicurezza in caso di guasto	Notevole
Priorità di Intervento	Ente competente
Azione correttiva da programmare con urgenza	Amministrazione Provinciale o Istituzione scolastica

Punto di pericolo: ERGONOMIA

Gruppo di verifica: Ergonomia macchine

Intervento	Entità del Rischio
Evitare o minimizzare per quanto possibile l'esposizione dell'addetto a rumore, vibrazioni, effetti termici, emissioni nocive, ecc. quando si utilizza la macchina o attrezzatura. Prevedere l'installazione delle fotocopiatrici in ambienti ben areggiati.	Accettabile
Priorità di Intervento	Ente competente
Azione correttiva da programmare a medio termine	Istituzione scolastica

Punto di pericolo: LAVORO AI VIDEOTERMINALI

Gruppo di verifica: Uso di videotermini

Intervento	Entità del Rischio
L'impiego prolungato dei computer portatili necessita della fornitura di una tastiera e di un mouse o altro dispositivo di puntamento esterni nonché di un idoneo supporto che consenta il corretto posizionamento dello schermo.	Basso
Priorità di Intervento	Ente competente

Azione migliorativa da valutare in fase di programmazione	Istituzione scolastica
---	------------------------

Intervento	Entità del Rischio
Il posto di lavoro deve essere ben dimensionato e allestito in modo che vi sia spazio sufficiente per permettere cambiamenti di posizione e movimenti operativi	Notevole
Priorità di Intervento	Ente competente
Azione correttiva da programmare con urgenza	Istituzione scolastica

Fase lavorativa: Mensa Scolastica (compresa cucina e magazzino)

Punto di pericolo: MICROCLIMA

Gruppo di verifica: Temperatura, umidità, nei luoghi di lavoro

Intervento	Entità del Rischio
Realizzare provvedimenti tecnici per il controllo del tasso di umidità dell'aria	Accettabile
Priorità di Intervento	Ente competente
Azione correttiva da programmare a medio termine	Istituzione scolastica

Intervento	Entità del Rischio
Adottare sistemi di controllo dell'umidità dell'aria	Accettabile
Priorità di Intervento	Ente competente
Azione correttiva da programmare a medio termine	Istituzione scolastica

Punto di pericolo: RISCHI DI INCENDIO ED ESPLOSIONE

Gruppo di verifica: Aspetti generali

Intervento	Entità del Rischio
Fare effettuare agli addetti all'antincendio regolari controlli sui luoghi di lavoro predisponendo delle liste di controllo	Notevole
Priorità di Intervento	Ente competente
Azione correttiva da programmare con urgenza	Istituzione scolastica

Intervento	Entità del Rischio
Segnalare agli addetti antincendio ogni situazione di potenziale pericolo di cui si viene a conoscenza	Notevole

Priorità di Intervento	Ente competente
Azione correttiva da programmare con urgenza	Istituzione scolastica

Intervento	Entità del Rischio
Le vie di uscita, porte di emergenza, attrezzature ed impianti antincendio, sistemi di rilevazione, sistemi di allarme, dotazioni personali della squadra di emergenza, ecc. devono essere sottoposte a verifica e manutenzione da parte di personale esperto	Notevole
Priorità di Intervento	Ente competente
Azione correttiva da programmare con urgenza	Istituzione scolastica

Intervento	Entità del Rischio
Individuare i lavoratori incaricati della protezione antincendio e formarli ed addestrarli all'uso delle attrezzature antincendio	Notevole
Priorità di Intervento	Ente competente
Azione correttiva da programmare con urgenza	Istituzione scolastica

Intervento	Entità del Rischio
Sostituire apparecchiature danneggiate e segnalare tempestivamente difetti o mancanza di protezione per gli impianti elettrici (quadri elettrici, prese danneggiate, altro)	Notevole
Priorità di Intervento	Ente competente
Azione correttiva da programmare con urgenza	Amministrazione Provinciale o Istituzione scolastica

Gruppo di verifica: Presidi antincendio, Formazione/informazione dei lavoratori

Intervento	Entità del Rischio
-------------------	---------------------------

Predisporre la documentazione per il rilascio del CPI	Notevole
Priorità di Intervento	Ente competente
Azione correttiva da programmare con urgenza	Amministrazione Provinciale

Intervento	Entità del Rischio
(Art. 37, comma 9, D. Lgs. 81/08) I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi, lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico	Notevole
Priorità di Intervento	Ente competente
Azione correttiva da programmare con urgenza	Istituzione scolastica

Intervento	Entità del Rischio
Predisporre il piano antincendio aziendale e provvedere alle regolari esercitazioni teoriche e pratiche	Notevole
Priorità di Intervento	Ente competente
Azione correttiva da programmare con urgenza	Istituzione scolastica

Intervento	Entità del Rischio
(Art. 36, comma 1, lettera b, D. Lgs. 81/08) Il datore di lavoro deve informare ciascun lavoratore sulle procedure che riguardano la lotta antincendio e l'evacuazione dei luoghi di lavoro	Notevole
Priorità di Intervento	Ente competente
Azione correttiva da programmare con urgenza	Istituzione scolastica

Intervento	Entità del Rischio
(Art. 36, comma 1, lettera c, D. Lgs. 81/08) Il datore di lavoro deve informare ciascun lavoratore sui nominativi dei lavoratori incaricati al servizio antincendio, evacuazione e gestione emergenze	Notevole
Priorità di Intervento	Ente competente
Azione correttiva da programmare con urgenza	Istituzione scolastica

Punto di pericolo: IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE

Gruppo di verifica: Requisiti di sicurezza

Intervento	Entità del Rischio
Non è consentito utilizzare componenti non conformi alle norme. Tutta la sicurezza di un impianto finisce quando si usano utilizzatori elettrici (ad esempio spine, adattatori, prese multiple, prolunghe, lampade portatili, ecc) non rispondenti alle norme	Notevole
Priorità di Intervento	Ente competente
Azione correttiva da programmare con urgenza	Istituzione scolastica

Fase lavorativa: Pulizia aule e bagni

Punto di pericolo: PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI

Gruppo di verifica: Misure generali di prevenzione dei rischi da agenti chimici

Intervento	Entità del Rischio
(Art. 224 comma 1 lettera b) Capo I Titolo IX, D. Lgs. 81/08) Per eliminare o comunque ridurre al minimo i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi deve essere predisposta come misura di prevenzione la fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione adeguate	Accettabile
Priorità di Intervento	Ente competente
Azione correttiva da programmare a medio termine	Istituzione scolastica

Fase lavorativa: Centrale termica (oltre 100000 kcal)

Punto di pericolo: RISCHI DI INCENDIO ED ESPLOSIONE

Gruppo di verifica: Aspetti generali

Intervento	Entità del Rischio
Fare effettuare agli addetti all'antincendio regolari controlli sui luoghi di lavoro predisponendo delle liste di controllo	Notevole
Priorità di Intervento	Ente competente
Azione correttiva da programmare con urgenza	Istituzione scolastica

Intervento	Entità del Rischio
Segnalare agli addetti antincendio ogni situazione di potenziale pericolo di cui si viene a conoscenza	Notevole
Priorità di Intervento	Ente competente
Azione correttiva da programmare con urgenza	Istituzione scolastica

Intervento	Entità del Rischio
Individuare i lavoratori incaricati della protezione antincendio e formarli ed addestrarli all'uso delle attrezzature antincendio	Notevole
Priorità di Intervento	Ente competente
Azione correttiva da programmare con urgenza	Istituzione scolastica

Gruppo di verifica: Presidi antincendio, Formazione/informazione dei lavoratori

Intervento	Entità del Rischio
L'istituzione scolastica ha provveduto ad inoltrare la segnalazione di rinnovo del C.P.I. scaduto il 18.03.2008 all'amministrazione provinciale di Avellino. A tutto oggi non è stato ancora rilasciato.	Notevole

Priorità di Intervento	Ente competente
Azione correttiva da programmare con urgenza	Amministrazione provinciale

Intervento	Entità del Rischio
(Art. 37, comma 9, D. Lgs. 81/08) I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi, lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico	Notevole
Priorità di Intervento	Ente competente
Azione correttiva da programmare con urgenza	Istituzione scolastica

Intervento	Entità del Rischio
Predisporre il piano antincendio aziendale e provvedere alle regolari esercitazioni teoriche e pratiche	Notevole
Priorità di Intervento	Ente competente
Azione correttiva da programmare con urgenza	Istituzione scolastica

Intervento	Entità del Rischio
(Art. 36, comma 1, lettera b, D. Lgs. 81/08) Il datore di lavoro deve informare ciascun lavoratore sulle procedure che riguardano la lotta antincendio e l'evacuazione dei luoghi di lavoro	Notevole
Priorità di Intervento	Ente competente
Azione correttiva da programmare con urgenza	Istituzione scolastica

Intervento	Entità del Rischio
(Art. 36, comma 1, lettera c, D. Lgs. 81/08) Il datore di lavoro deve informare ciascun lavoratore sui nominativi dei lavoratori incaricati al servizio antincendio, evacuazione e gestione emergenze	Notevole
Priorità di Intervento	Ente competente
Azione correttiva da programmare con urgenza	Istituzione scolastica

Fase lavorativa: Biblioteca**Punto di pericolo: RISCHIO INCENDIO****Gruppo di verifica: Aspetti generali**

Intervento	Entità del Rischio
Fare effettuare agli addetti all'antincendio regolari controlli sui luoghi di lavoro predisponendo delle liste di controllo	Notevole
Priorità di Intervento	Ente competente
Azione correttiva da programmare con urgenza	Istituzione scolastica

Intervento	Entità del Rischio
Individuare i lavoratori incaricati della protezione antincendio e formarli ed addestrarli all'uso delle attrezzature antincendio	Notevole
Priorità di Intervento	Ente competente
Azione correttiva da programmare con urgenza	Istituzione scolastica

Intervento	Entità del Rischio
Sostituire apparecchiature danneggiate e segnalare tempestivamente difetti o mancanza di protezione per gli impianti elettrici	Notevole
Priorità di Intervento	Ente competente
Azione correttiva da programmare con urgenza	Istituzione scolastica

Gruppo di verifica: Presidi antincendio, Formazione/informazione dei lavoratori

Intervento	Entità del Rischio
Predisporre la documentazione per il rilascio del CPI	Notevole
Priorità di Intervento	Ente competente

Azione correttiva da programmare con urgenza	Amministrazione provinciale
--	-----------------------------

Intervento	Entità del Rischio
(Art. 37, comma 9, D. Lgs. 81/08) I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi, lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico	Notevole
Priorità di Intervento	Ente competente
Azione correttiva da programmare con urgenza	Istituzione scolastica

Intervento	Entità del Rischio
Predisporre il piano antincendio aziendale e provvedere alle regolari esercitazioni teoriche e pratiche	Notevole
Priorità di Intervento	Ente competente
Azione correttiva da programmare con urgenza	Istituzione scolastica

Intervento	Entità del Rischio
Effettuare periodici controlli al fine di rimuovere eventuali ostruzioni causate da oggetti che diminuiscono od escludono la visibilità delle segnalazioni delle vie di fuga	Notevole
Priorità di Intervento	Ente competente
Azione correttiva da programmare con urgenza	Istituzione scolastica

Intervento	Entità del Rischio
(Art. 36, comma 1, lettera b, D. Lgs. 81/08) Il datore di lavoro deve informare ciascun lavoratore sulle procedure che riguardano la lotta antincendio e l'evacuazione dei luoghi di lavoro	Notevole

Priorità di Intervento	Ente competente
Azione correttiva da programmare con urgenza	Istituzione scolastica

Il R.S.P.P.
Ing. Antonio Spadavecchia
